




Reserves daļu shēma
Схема запчастей
Diagramm of Spare Parts

URBJMAŠĪNA
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
DRILL

TYP IE-1205-16/1300ER

Stand 11.2010
issue 01.2011



Spares parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЕБИР. При заказе запчастей просим указать, инфо машину, и дату выпуска (согласно фирменной наклейке на изделии), дату и схеме запчастей, шифр, название (согласно перечня запчастей) и количеством желаемой детали или узла.

Reserves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtījumā reserves daļas lūzumā norādītās masīnas sīru un rāzotuma izsāns datumi, nosaukumi (atbilstoši rezerves daļas uzņēmēja datumiem, datumās, nosaukumās) un vēlamās detalas vārmezgla skaitu. Paturam sev tiesības ienest izmaiņas. Оставляем за собой право на внесение изменений. Modifications reserved.

