




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

ĒVELE  
РУБАНОК  
HANDHOBEL  
PLANE


TYP IE-5708C

Stand | 10.2007  
issue | 10.2009



Tel.: +371 646 32913  
Fakss: +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
REBIR RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA  
Vijakas iela 4, LV-4604, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.



Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt mašīnas sīru un ražošanas izlaiduma datumu, atbilstoši firmas uzlīmei, datumu uz rezerves daļu shēmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un velamās detaļas vai mezgla skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке, на изделии, дату на схеме изготовления, дату на схеме Explosionszeichnung, Datum, auf der Ersatzteilzeichnung, шифр, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts, please quote power tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.