




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

AKUMULĀTORA URBJMAŠĪNA
АККУМУЛЯТОРНАЯ МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
BOHRMASCHINE
DRILL

TYP AUM2-18

Stand issue | 10.2005



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Nummern, Typenbezeichnung, Baujahr und dem Gerät, Fertigungsdatum. Gerätebezeichnung, Typenbezeichnung, Baujahr, Fertigungsdatum, Explosionszeichnung, angegebene, Bestellnummer, und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vīļakas iela 4, LV4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtot rezerves daļas lūdzam norādīt: mašīnas šifru un ražojuma izlaidšanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmei, datumu uz rezerves daļu shēmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezgla skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сер-висного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии; дату на схеме запчастей; шифр, название (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Nummern, Typenbezeichnung, Baujahr und dem Gerät, Fertigungsdatum. Gerätebezeichnung, Typenbezeichnung, Baujahr, Fertigungsdatum, Explosionszeichnung, angegebene, Bestellnummer, und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.