




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

KĒDES ZĀGIS  
ПИЛА ЦЕПНЯ  
KETTENSSÄGE  
CHAIN SAW

TYP KZ5-350  
TYP KZ5-400

Stand 04.2007  
issue 05.2010



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts quote power tool type as and date of manufacture. Indicate per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteile-Bestellung in bitte Maschinenbezeichnung laut Hypenschild-Aufkleber auf dem Gerät angeben. Gerätetyp laut Ersatzteile-Kennzeichnung, Datum, auf der Explosionszeichnung angegeben. Bestellnummer, Bestellnummer laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО «REBIR». При заказе запчастей просим указать широкий наименование машины и дату выпуска соплоно фрикционной замены, на изделии; дату на схеме запчастей, широкое название (согласно первичной замене) и количество храняегося деталей или узла.

Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv

RSEZ AKCIJU SABIEDRIBA REBIR  
Vilakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Anderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR  
servisa aptiekas punktu starpniecību.  
Pasūtījumus jānosūtī ar rezerves  
masīnas sīfri un razotuma, izlašanas  
datumu uz rezerves firmas uzlīmei, datumu uz  
rezerves daļu sīmējumiem, nosaukumiem  
(arī bilstoši rezerves daļu sākotnēji) un  
vālāmās detalas vārmezgla skaitu.