



Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts


TYP UM1-10R

Stand | 04.2007  
issue | 10.2010

Spare parts supply via REBIR service offices.  
When ordering spare parts, please quote power tool type as and date of manufacturing indicated per machine label as per Diagram of Spare Parts; desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Reserves, daļu piebāde tiek veikta ar AS REBIR  
Postavka, zatpazīstījot, osnītētās pāriņas, ceļā  
pāriņa punktu strūgnīcību. Puslīnij  
sāpējīgās pāriņas, kā arī pāriņa  
reserves, kā arī pāriņa  
izlaicības datumi, attīstīšanai  
uz rezerves, kā arī pāriņa  
izlaicības datumi, uz  
nosaukumu attīstīšanai rezerves daļu sarakstam un  
pāriņa izmēra skaitā.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienst-stellen. Bei  
Ersatzteil-Bestellung bitte Maschinenbezeichnung, laut  
Maschinen-Aufkleber auf dem Gerät, Ferliegungsdatum  
der Ersatzteile angeben. Gern kann die  
Garantieerlaubnis gekennzeichneten Datum, auf der Ersatzteil-  
Ferliegungsdatum angegeben werden. Bestellnummer:  
Bestellung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten  
Ersatzteile angeben.



Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR  
Vilakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija

Paturam sev tiesības iestiest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.