

Внимание! Ремонтные работы, внесение изменений и испытания ручных электроинструментов выполняйте на должном уровне, соблюдая требования по технике безопасности согласно EN, ГОСТ и других действующих стандартов. При выполнении работ соблюдайте право на внесение изменений. Наше законодательство поощряет в соответствии с требованиями современного уровня развития техники, поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений.

Uzmanību! Remontdarbus, izmaiņu ieviešanu un rokas elektrisko instrumentu izmēģināšanu veiciet vajadzīgā tehniskā līmenī, ievērojot drošības prasības atbilstoši EN un citiem atbilstošas valstis spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. Paturam sev tiesības ieviest izmaiņas. Mūsu rādījumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši mūsdienu tehnikas attīstībai, līmeņa prasībām. Tāpēc mēs paturam sev tiesības ieviest izmaiņas.

Rezerves daļu shēma AKUMULĀTORA URBJMAŠĪNA
 Schema запчастей АККУМУЛЯТОРНАЯ МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
 Ersatzteile BOHRMASCHINE

TYP **AUM4N-14,4**
AUM5N-18

Diagram of Spare Parts DRILL

Stand issue 09.2008

Poz.Nr. №поз. Position	Detajas šifrs Шифр детали Bestell-Nr. Part number	Nosaukums Наименование Benennung Name	Skaits Кол-во Stück Qty.
1	AUM3N.01	Skrūve (Винт)	1
2**	AUM4N.02	Patrona (Патрон)	1
2***	AUM5N.02	Patrona (Патрон)	1
3	AUM3N.03	Skrūve (Винт)	2
4	AUM3N.04-1	Reduktors kopsalikumā (Редуктор в сборе)	1
5**	AUM5N.05	Dzinēis kopsalikumā (Двигатель в сборе)	1
5***	AUM3N.05	Dzinēis kopsalikumā (Двигатель в сборе)	1
6	AUM5NT.05	Labais puskorpus (Правый полукорпус)	1
7	AUM5NT.06	Indikatorss (Индикатор)	1
8	AUM5NT.07	Vaciņš (Крышечка)	1
9	AUM3N.08	Skrūve (Винт)	5
10	AUM3N.09	Skrūve (Винт)	4
11	AUM3N.10-1	Noslēgs (Заглушка)	1
12	AUM5NT.11	Kreisais puskorpus (Левый полукорпус)	1
13**	AUM4N.12	Rezistors (Резистор)	1
13***	AUM5N.12	Rezistors (Резистор)	1
14	AUM3N.13	Gaismas diods (Светодиод)	1
15	AUM3N.14	Saurule (Трубка)	1
16	AUM5NT.15	Magnēta plāksne (Пластина магнитная)	1
17	AUM3N.16	Slēdzis (Выключатель)	1
18	AUM3N.17	Reversa pārslēgs (Переключатель реверса)	1
19	AUM3N.18	Kontakts (Контакт)	1
20	AUM3N.07	Siksniņa (Ремешок)	1
21**	AUM4N.19-1	Akumulātoru bloks (Аккумуляторный блок)	1
21***	AUM5N.19-1	Akumulātoru bloks (Аккумуляторный блок)	1
22**	AUM4N.20-1	Uzlādēšanas ierīce (Зарядное устройство)	1
22***	AUM5N.20-1	Uzlādēšanas ierīce (Зарядное устройство)	1
23	AUM3N.04.00.01	Reduktora korpus (Корпус редуктора)	1

** – AUM4N-14,4
 *** – AUM5N-18

Attention! Power tools repair, modification and testing must be carried out according to the generally recognized engineering practice. Safety notes in accordance with EN and other regulations applicable in individual countries must be observed. Modifications reserved. Our products are constantly modified to meet the requirements of modern technical standards, therefore we reserve the right to alter data and specifications.


Внимание! Инсталдзатц, Андерунген и Prüfung von handgeführten Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach EN, DIN und weitere in den einzelnen Ländern gültige Vorschriften sind einzuhalten. Änderungen vorbehalten. Unsere Erzeugnisse werden stets dem heutigen technischen Stand angepaßt. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor.

Rebir

TYP **AUM4N-14,4**
 TYP **AUM5N-18**

Stand issue 09.2008

Rezerves daļu shēma AKUMULĀTORA URBJMAŠĪNA
 Schema запчастей АККУМУЛЯТОРНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ МАШИНА
 Ersatzteile BOHRMASCHINE
 Diagram of Spare Parts DRILL



Tel. +371 646 32913
 Fax. +371 646 33405
 E-mail: servis@rebir.lv
 RSEJ AKCIJU SABIEDRIBA REBIR
 Vilakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ieviest izmaiņas.
 Оставляем за собой право на внесение изменений.
 Änderungen vorbehalten.
 Modifications reserved.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt: mašīnas šifru un ražojuma izlaidšanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmei, datumu uz rezerves daļu shēmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezgla skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии; дату на схеме запчастей; шифр, название (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Gerätegehäuse gekennzeichnet. Datum auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angeben, den Bestellnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.
 Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type as and date of manufacturing indicated per machine label date as per Diagram of Spare Parts. Desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.