




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

FIGŪRZĀĢIS
ЛОБЗИК
PENDELSTICHSÄGE
JIG SAW

TYP **FZ5-100E**

Stand
issue 10.2009



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts, please note cover, tool type, as well as date of manufacture indicated on machine label. Data as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Gerätehäuse kennzeichnen. Datum auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angeben. Bestellnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО «Рибир» при заказе запчастей просить указывать номер модели, дату изготовления, наименование детали (желательно желаемое количество желаемой детали).

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa iestādēm, kurās stāvokli pasūtīt rezerves daļas līdzsvarā, mašīnas sīkdati, ražošanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmē datumu uz rezerves daļu shēmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamo detaļu vai mēzģa skaitu.

Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Viļakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

